

Manual do Usuário

NOBREAK / UPS

Sistemas de Energia Ininterrupta

1kVA / 2kVA / 3kVA

Precauções de segurança

Segurança da operação

- 1. Antes de usar este produto, leia cuidadosamente as precauções de segurança para garantir o uso correto e seguro e, por favor, guarde o manual corretamente.
- 2. Durante a operação, preste atenção a todos os sinais de alerta e opere conforme necessário.
- 3. Evite usar o nobreak em ambiente com luz solar direta, chuva ou úmido.
- 4. Este equipamento não pode ser instalado perto da área de fonte de calor ou equipamentos similares, como aquecedor elétrico e fogão quente.
- 5. Uma distância segura e com ventilação devem ser reservadas ao redor do nobreak.
- 6. Por favor, use ferramentas de limpeza a seco para limpar o nobreak.
- 7. Em caso de incêndio, use corretamente o extintor de pó seco. Há risco de choque elétrico se um extintor de incêndio líquido for usado.

Segurança elétrica

- A vida útil da bateria é reduzida com o aumento da temperatura ambiente. A substituição regular da bateria pode garantir que o nobreak funcione normalmente e garantir tempo de autonomia suficiente.
- 2. A manutenção da bateria só pode ser realizada por pessoal com experiência em bateria.
- 3. Há risco de choque elétrico e curto-circuito na bateria. A fim de evitar lesão corporal causada por choque elétrico, por favor, observe os seguintes avisos quando substituição da bateria:
 - A. Não use relógios, anéis ou objetos metálicos similares;
 - B. Use ferramentas isoladas;
 - C. Não coloque ferramentas metálicas ou peças metálicas similares na bateria;
- D. Antes de remover o terminal de conexão da bateria, a carga conectada à bateria deve ser desconectada.
- 4. Por favor, não exponha a bateria ao fogo para evitar explosão e segurança pessoal.
- 5. Os não profissionais não devem abrir ou danificar a bateria porque o eletrólito na bateria contém substâncias perigosas, como o ácido forte, que causará danos à pele e aos olhos. Se você acidentalmente tocar o eletrólito, lave-o imediatamente com muita água e vá ao hospital para exame.
- 6. Por favor, não faça um curto-circuito nos polos positivos e negativos da bateria, pode causar choque elétrico ou incêndio.

Uso e manutenção

- 1. O ambiente e a preservação tem influência na vida útil e confiabilidade deste produto. Por favor, não guarde ou utilize o nobreak nas seguintes ambientes:
 - A. Locais onde a temperatura é muito alta ou baixa (acima de 45 $^{\circ}$ C ou abaixo de 0 $^{\circ}$ C) ou a umidade é muito alta (mais de 90%);
 - B. Lugares com alta vibração e vulnerabilidade;

- C. Lugares com pó metálico, substância corrosiva, sal e gás combustível.
- 2. Se não for usado por muito tempo, o nobreak deve ser mantido em sua embalagem original, em um ambiente protegido de umidade e calor excessivo. As baterias devem ser mantidas em local seco e arejado com boa ventilação. A temperatura apropriada para armazenamento é entre 20°C e 25°C.

Local de Instalação

O Nobreak é projetado para operar em ambientes fechados porém deve ser instalado em um local limpo com ventilação adequada para manter o fluxo de ar contínuo de acordo. Os ventiladores internos fazem o ar ambiente fluir pela grade da frente para o interior do e o ar quente é liberado na grade traseira do equipamento. Por favor, não bloqueie a entrada e nem a saída de ar.

Se necessário, instale um sistema de ventilação no local de instalação do Nobreak para evitar aumento de temperaturas no ambiente. Caso o ambiente de instalação possua poeira excessiva, recomendamos a instalação de filtros de ar.

Obs.: O Nobreak deve ser instalado somente em superfícies planas de concreto ou outro material sólido e não combustível.

A temperatura do ambiente deve ser estável, pois é fator que influencia diretamente na capacidade e na vida útil das baterias. Em funcionamento padrão a temperatura das deve ser de 20°C, acima dessa temperatura, poderá ocorrer redução da capacidade e da vida útil das baterias. Abaixo dessa temperatura, poderá ocorrer redução da capacidade de funcionamento.

Nota: Caso as baterias sejam utilizadas entre 30°C e 40°C a capacidade de operação poderá ser reduzida a 50%, utilizando-as acima de 40°C haverá redução considerável na capacidade das baterias, podendo chegar ao mínimo.

Conexões de entrada e saída

Antes de instalar o nobreak verifique se a configuração está de acordo com o solicitado. Após verifique se a conexão de entrada é realizada através do cabo de alimentação ou de conector. Caso seja com conector verificar a posição correta dos cabos F e N e T da entrada.

Obs.: É de fundamental importância a conexão do cabo TERRA, para evitar choques elétricos.

Antes de conectar as cargas no nobreak verificar se a tensão de saída está de acordo com o pedido. Após verifique se a conexão de saída é realizada através de tomadas ou de conector. Caso seja com conector verificar a posição certa dos cabos como F e N e T da saída.

Painel Traseiro

Esta modelo de nobreak é um sistema de fonte de alimentação ininterrupta de onda senoidal online de dupla conversão com chave de bypass que pode fornecer energia CA confiável e de alta qualidade para seu equipamento de precisão.

Tem uma ampla gama de aplicações, desde equipamentos de informática, sistemas de comunicação até equipamentos de controle automático industrial.

Devido ao seu design online é diferente dos demais modelos. Ele ajusta e filtra continuamente a tensão de entrada. Quando o fornecimento de energia é interrompido, ele fornecerá energia de reserva das baterias sem interrupção de tempo. Em caso de sobrecarga ou falha do inversor, os nobreak mudará para o estado de bypass e serão alimentados pela rede elétrica. Se a condição de sobrecarga for eliminada, ele retorna automaticamente para o estado da fonte de alimentação do inversor.

Este manual é aplicável aos seguintes produtos, incluindo:

1K: Nobreak padrão com baterias internas.

1KL: Nobreak de autonomia extendida que se conectam à bateria externa.

2K: Nobreak padrão com baterias internas.


2KL: Nobreak de autonomia extendida que se conectam à bateria externa.


3K: Nobreak padrão com baterias internas.


3KL: Nobreak de autonomia extendida que se conectam à bateria externa.

| Display | Função | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|--|--|
| Mensagem de Erro | | | | | | |
| \triangle | Avisos | | | | | |
| 8.8 | Código de falha | | | | | |
| Mudo | | | | | | |
| | Função Mudo | | | | | |
| Tensão de entrada e sa | Tensão de entrada e saída, tensão DC, temperatura interna do Nobreak | | | | | |
| 88.8 | VAC: Tensão de entrada e saída VDC: tensão DC | HZ: Frequência °C: Temperatura interna | | | | |
| Informações da carga | Informações da carga | | | | | |
| 0 25 50 75 100 | Volume de carga(0-25%,26%-50%,51%-75%,76%-100%) e o ícone de sobrecarga pisca quando em sobrecarga. | | | | | |
| Informação da bateria | Informação da bateria | | | | | |
| 75 100 100 25 50 75 100 | Capacidade da bateria(0-25%,26%-50%,51%-75%,76%-100%) e o ícone da bateria pisca quando a bateria está fraca ou não conectada. | | | | | |
| Outras informações | | | | | | |
| ⊕ | Corrente alternada | | | | | |
| 台 | Bateria | | | | | |
| A | Bypass | | | | | |
| E | Inversor | | | | | |
| Ŷ | Saída ativa | | | | | |
| € | Status do ventilador: sempre estará ligado quando o ventoinha estiver normal e pisca quando o ventilador está falhando. | | | | | |
| * | Configuração do ícone: ao entrar no menu de configuração, o ícone acenderá e o ícone não aparece nos outros casos. | | | | | |
| 0 | Função ECO: O ícone acende quando a função ECO é usada, caso contrário, o ícone não é exibido. | | | | | |

Painel Traseiro








- 1 Entrada CA
- 2 Fusível rearmável de entrada
- (3) Porta de Comunicação USB
- 4 Porta de Comunicação RS-232
- (5) Encaixe inteligente SNMP (opcional)
- 6 Conector de bateria externa (modelo L)
- (7) Tomadas de saída
- (8) Terminal de saída (bourne)

Painel de Controle

Tela do painel




Função dos botões

| Botão | Descrição funcional | | |
|--|---|--|--|
| Botões para ligar o Nobreak (→ + ◀) | Ligar o nobreak: Aperte ambos botões por 0,5 segundos. | | |
| Botões para desligar o Nobreak (◀ + ▶) | Desligar o nobreak: Aperte ambos botões por 0,5 segundos. | | |
| Botões para auto verificação e função mudo | Auto verificação: no modo CA, pressione ambas teclas por mais de 1 segundo, testar se a bateria está normal. Função mudo: no modo bateria / falha / autoteste, pressione ambas teclas por mais de 1 segundo para eliminar o alarme, pressione ambas teclas novamente mais de um segundo para recuperar o alarme. | | |
| Função configuração / botão confimação (🕰) | Função configuração: pressione a tecla por mais de 2 segundos para entrar na página de configuração, determine as opções e pressione a tecla mais de 2 segundos novamente para retornar à página principal. Confirmação: na página de configuração, pressione a tecla de confirmação de 0,5 a 2 segundos para confirmar as opções de configuração. | | |
| Virar página / botão de consulta (◀ , ▶) | Virar página: Aperte 		 ou 		 por 0,5 a 2 segundos para virar a página para esquerda ou direita. Rolagem automática: Aperte 		 por mais de 2 segundos para entrar no modo rolagem automática, cada tela aparecerá por 2 segundos, aperte 		 por mais de 2 segundos novamente para retornar para o a página principal. | | |

Tabela de status de funcionamento do nobreak do display LCD

| Mada CA au Oplina | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Modo CA ou Online | | | | | | |
| Tela do Display LCD | Instruções | | | | | |
| 220° 600° | O nobreak pode fornecer saída CA estável quando a entrada CA está na faixa admissível. No modo CA, a bateria também será carregada. | | | | | |
| Modo Bateria | | | | | | |
| Tela do Display LCD | Instruções | | | | | |
| 220° 600°° ⊕ | Quando a entrada CA estiver fora de faixa limite ou desligada, o nobreak mudará para o modo bateria. As baterias alimentam a saída e o beep é acionado a cada 4 segundos. | | | | | |
| Modo Bypass | | | | | | |
| Tela do Display LCD | Instruções | | | | | |
| 220 [™] 80.0 [™] | Quando a entrada CA se mantiver normal, o nobreak inicia no mode bypass e a saída é ligada e o beep soa a cada 2 minutos. | | | | | |
| Condição de Erro | | | | | | |
| Tela do Display LCD | Instruções | | | | | |
| | Quando o nobreak tem uma falha, o display irá mostrar a mensagem de falha. | | | | | |

Consulta de parâmetro



1.3 Specification

| MODEL | 1K | 1KL | 2K | 2KL | 3K | 3KL | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
| Rate Capacity 1.0 | 1KVA/1KW 2KVA/2KW 3KVA/3KW | | | | | /3KW | |
| INPUT | | | | | | | |
| Input formats | | | L+N | +PE | | | |
| Rated input voltage | | | 208/220/23 | 0/240VAC | | | |
| Voltage range | 110~ | -300VAC,110 | ~176VAC,28 | 0~300VAC(p | ower limited) | | |
| Frequencyrange | | 50/6 | 60±6Hz (defa | ult),±10Hz(S | ettable) | | |
| Input power factor | | | ≧0. | .99 | | | |
| Input Harmonic distortion | ≦3 | % THD(linea | r load), <u>≤</u> 5% T | HD(non-linea | ar load) (PF= | =0.8) | |
| OUTPUT | | | | | | | |
| Output formats | | | L+N | +PE | | | |
| Output voltage | | | 208/220/23 | 0/240VAC | | | |
| Output accuracy | | | ±1 | % | | | |
| Output frequency | Online mode | :accordingto | AC frequenc | y ,Battery mo | de:50/60Hz± | 0.1% | |
| Output Harmonic distortion | <u></u> | ≦1% THD(line | ear load), <u>≤</u> 3% | THD(non-lin | ear load) | | |
| Output Power Factor | | | | 1 | | | |
| Switching Time | AC Mode | to Battery Mo | de 0ms , Inve | erter to Bypa | ass 4ms(Typ | ical) | |
| Load Capacity | AC Mode: Battery Mode: 30min@102%~110% Load 1min@102%~110% Load 10s@110%~130% Load 30s@130%~150% Load 200ms@>150% Load 200ms@>150% Load | | | | | | |
| Machine Efficiency | | | | | | | |
| AC Mode | Full load efficienc | y94.5%@220VAC | Full load efficience | y95.5%@220VAC | Full load efficience | y95.5%@220VAC | |
| Battery Mode | Full load efficienc | y89.5%@36VAC | Full load efficience | y91.5%@72VAC | Full load efficience | y91.5%@96VAC | |
| Battery Mode | Full load efficiency89.5%@24VAC Full load efficiency91.5%@48VAC Full load efficiency91.5%@72VAC | | | | | y91.5%@72VAC | |
| Charger | | | | | | | |
| Battery Type | | | Lead acid | battery | | | |
| Battery Quantity | 7Ah x2 | 36V | 7Ah x4 | 72V | 7Ah x6 | 96V | |
| Charging Current | 1.0A(default) 1~12A(Settable) External battery pack | 5.0A(default) 1~12A(Settable) | 1.0A(default) 1~12A(Settable) External battery pack | 5.0A(default) 1~12A(Settable) | 1.0A(default) 1~12A(Settable) External battery pack | 5.0A(default) 1~12A(Settable) | |
| Charging Mode | Two/Three Period Charging | | | | | | |
| Ambient Parameters | | | | | | | |
| Working ambient temperature | 0~40°C | | | | | | |
| Working ambient humidity | 20%~95% (No Condensation) | | | | | | |
| Storage temperature | -15~60°C(Battery:0~40°C) | | | | | | |
| Altitude | <1000m, Derating at above 1000m, maximum 4000m, Refer to IEC 62040 | | | | | | |
| Noise level | <50db | | | | | | |
| Communication Interface | rface | | | | | | |
| Interface | One USB, one RS232, one EPO | | | | | | |
| Standard and Approvals | | | | | | | |
| EN/IEC 61000,E | EN/IEC 61000,EN/IEC 62040,GB/T7260,GB/T4943,YD/T1095,TLCetc. | | | | | | |